

10. ANEXO FOTOGRÁFICO



CVE: AD8A07A60644
La clave de comprobación en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/ve
Fecha: 04.09.2013

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 04.09.2013 11:35:10
Location: Santiago de Compostela

 **ENXET** Proceso de supervisión certificado
Red Internacional de Certificación
UNE-EN ISO 9001
ENXET 2010



FOTO Nº 1. Vista do tramo da avenida final da avenida. Á esquerda recinto do Centro de Desenvolvemento Local, talude e beirarrúa.



FOTO Nº 2. Vista do tramo inicial da avenida desde a glorieta. Á dereita entrada ao Centro de Desenvolvemento Local

Proceso de supervisión
Red Internacional de Certificación
UNE EN ISO 9001
EN 9001:2015

Unidade de verificación de Galicia
Data: 04/09/2013
Localización: Santiago de Compostela

La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/ve
Fecha: 04/09/2013

1306849.1
04.09.2013
11:35:10
visado
conforme ao certificado ameo

COAG
Arquitectos de Galicia



FOTO Nº 3 Vista da entrada ao parking de recente construción situado no tramo central da Avenida fronte ao Centro Neural.



FOTO Nº 4. Zona baixa do talude , aparcadoiro CDL

Proceso de supervisión certificado
Red Internacional de Certificación
UNE-EN ISO 9001
EF-04/2013/2010
FIME

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Data: 04/09/2013 11:35:10
Location: Santiago de Compostela

CVE: AD8A07A60644
La web de verificación de la web del COAG www.coag.es/ve
Fecha: 04/09/2013



1306849.1
04.09.2013
11:35:10

visado
confirmado en certificado anexo

COAG
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia



FOTO Nº 5. Detalle de árbores en talude



FOTO Nº 6 Beirarrúa en vial a demoler.





FOTO Nº7 Adoquin existente en limite Oeste da actuación proposta

Vigo, xullo de 2013

O Arquitecto

Asdo. Pablo Magdalena Nogueira

colexiado 2479

