



**Foto 1**  
Fachada dos vestiarios á zona de xogo.

**Foto 2**  
Vista do acceso aos vestiarios mediante unha rampa. Obsérvase o desnivel existente entre a zona de xogo e os vestiarios.



**Foto 3**  
Espazo de almacenamento baixo a escaleira principal.



**Foto 4**  
Vista interior do estado actual dos vestiarios. Obsérvase o estado do pavimento e dalgunhas paredes, con importantes humidades.

**Foto 5**  
Vista das cabinas de inodoros e duchas.



**Foto 6**  
Detalle do estado dos tabiques dos vestiarios.



Foto 7  
Vista dos vestiarios de árbitros.



Foto 8  
Vista da instalación de auga quente.




Foto 9  
Aseos da planta de acceso,  
destinados ao público.



**Foto 10**  
Espazo no que estaría previsto, no futuro, a instalación dun ascensor.

**Foto 11**  
Aseos femininos na planta de acceso, destinados ao público.



**Foto 12**  
Vista da fachada principal, onde se proxecta modificar as portas de acceso.