

ÍNDICE

MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑO DO REGUENGO, CAMIÑO DE CAMPO DE EIRÓ Y CAMIÑO DA PEDREIDA MOS (PONTEVEDRA)

DOCUMENTO NÚMERO 1: MEMORIA

- ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA
- ANEJO Nº 2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
- ANEJO Nº 3. REHABILITACIÓN DE FIRMES
- ANEJO Nº 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
- ANEJO Nº 5. PLAN DE OBRA
- ANEJO Nº 6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
- ANEJO Nº 7. GESTIÓN DE RESIDUOS

DOCUMENTO NÚMERO 2: PLANOS

- PLANO Nº 1. SITUACIÓN E ÍNDICE DE PLANOS
- PLANO Nº 2. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DO REGUENGO
 - PLANO Nº 2.1. EMPLAZAMIENTO
 - PLANO Nº 2.2. ESTADO ACTUAL
 - PLANO Nº 2.3. PLANTA GENERAL
 - PLANO Nº 2.4. SECCIÓN TIPO Y DETALLES
- PLANO Nº 3. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE CAMPO DE EIRÓ
 - PLANO Nº 3.1. EMPLAZAMIENTO
 - PLANO Nº 3.2. ESTADO ACTUAL
 - PLANO Nº 3.3. PLANTA GENERAL
 - PLANO Nº 3.4. SECCIÓN TIPO Y DETALLES
- PLANO Nº 4. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DA PEDREIDA
 - PLANO Nº 4.1. EMPLAZAMIENTO
 - PLANO Nº 4.2. ESTADO ACTUAL
 - PLANO Nº 4.3. PLANTA GENERAL
 - PLANO Nº 4.4. SECCIÓN TIPO Y DETALLES

DOCUMENTO NÚMERO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO NÚMERO 4: PRESUPUESTO

- MEDICIONES
- CUADROS DE PRECIOS
 - CUADRO DE PRECIOS Nº1
 - CUADRO DE PRECIOS Nº2
- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA