



Vista aérea general



Vista del faldón sobre el salón de plenos



Detalle de la esquina




Encuentro entre faldones a patio interior




Vista lucernario sobre salón de plenos



Detalle escamas de zinc en lucernario



Vista interior sobre el salón de plenos




Vista interior de la cubierta



Detalle interior



Detalle interior



Detalle suelo sobre salón de plenos



Detalle suelo sobre salón de plenos